



**POR QUE "NÃO PODEMOS"
UTILIZAR O PROTETOR DE
TIROIDE NAS RADIOGRAFIAS
PANORÂMICAS?**

POR QUE "NÃO PODEMOS" UTILIZAR O PROTETOR DE TIREOIDE NAS RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS?

- Impossibilita visualizar os ossos da mandíbula e maxilas, impedindo laudar corretamente possíveis cistos, tumores ou outras lesões ósseas;
- Obstrui a visualização das cavidades nasais e suas alterações;
- Impede a visualização de todos os dentes anteriores e médios;
- Impossibilita visualizar alguns dentes posteriores;
- Impede a visualização das alterações em tecidos moles (ateromas em vasos sanguíneos, cálculos de glândulas e outras calcificações de tecidos moles).

**Panorâmica com
uso do protetor de
tireoide** >>>

